
100
30
L_3
20
L_2
32
22
12
10
L_1
40
14
C_1
D
24
C_2
34
C_3

FIG. 1


I_o
100
L_3
30
L_2
40
20
32
22
12
L_1
10
14
C_1
D
24
C_2
34
C_3

FIG. 2